

Van: [redacted], [redacted] van <[redacted]@wsrl.nl>
Verzonden: 28-11-2024 08:08
Aan: [redacted] van <[redacted]@wsrl.nl>
Onderwerp: RE: Bodemonderzoek schuimvorming ZNY

Hoi [redacted],

Top, dank je. We houden contact.

Groet, [redacted]

Van: [redacted] van <[redacted]@wsrl.nl>
Verzonden: donderdag 28 november 2024 07:54
Aan: [redacted], [redacted] van <[redacted]@wsrl.nl>
Onderwerp: RE: Bodemonderzoek schuimvorming ZNY

Hoi [redacted],

Zie hieronder mijn reactie

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Procesoperator Energiefabriek Nijmegen
Team Zuiveringsbeheer Betuwe/Rijk van Maas en Waal
Afdeling Technische Installaties

T: (0344) [redacted]
M: [redacted]
E: [redacted]@wsrl.nl

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Bezoekadres:
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel




Van: [redacted], [redacted] van <[redacted]@wsrl.nl>
Verzonden: woensdag 27 november 2024 08:43
Aan: [redacted] van <[redacted]@wsrl.nl>
Onderwerp: Bodemonderzoek schuimvorming ZNY

Hoi [redacted],

Inmiddels is er budget gereserveerd voor een bodemonderzoek n.a.v. schuimvorming bij de beluchtungsstraten. Ik heb ook al even contact gehad met een contactpersoon van Sweco die ook bij een ander project betrokken is van WSRL. Eerst zou er een bodemonderzoek moeten plaatsvinden, waarna we eventueel moeten kijken hoe/wat er gesaneerd moet worden. Daar zullen we later naar moeten kijken.

Voor een concrete offerte-aanvraag voor een bodemonderzoek leek het mij goed om even met jou het e.e.a. af te stemmen en te checken:

- Schuimvorming vond plaats in alle beluchtungsstraten(?); **klopt**
- Klopt het dat het schuim alleen over de rand is gegaan bij het aerobe/beluchte deel? (Dit zou betekenen dat de strook langs het anaerobe deel mogelijk niet onderzocht hoeft te worden); **klopt**
- Zijn er andere verdachte plekken waar eventueel naar gekeken moet worden? **nee**
- Is er een inschatting te maken van het aantal vierkante meter waar er schuim over de rand is gegaan (of tot hoever het schuim van de tank is gekomen)? **de lengte van de rood gearceerde strepen en dan naar schatting 4 mtr breed**



Mochten er nog andere dingen zijn die eventueel van belang zijn, hoor ik het natuurlijk ook graag.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,


Milieukundig adviseur waterketen
Team TI Bedrijfsvoering
Afdeling Technische Installaties

T: (0344) 64
M: 
E: @wsrl.nl

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Bezoekadres:
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel



Waterschap Rivierenland hanteert [servicenormen](#).
Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. Lees in ons [privacy statement](#) hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen